Защитная гильза с фиксирующим винтом

цельноточеная вварная для гладких щупов биметаллических термометров





Защитные гильзы применяются среди прочего, чтобы защитить щуп термометра от возникающих в процессе химических и/или механических нагрузок.

Помимо этого установленная на месте измерения защитная гильза позволяет легко демонтировать термометр с целью его ремонта или технического обслуживания.



для гладких щупов биметаллических термометров, наш тип B1

Конструкция

цельноточеная, применяется в процессах с малыми или средними нагрузками (поток, давления, температуры и вибрации)

Присоединение к процессу

вварное

подробности: см. на обороте

Присоединение для щупа термометра

фиксирующий винт сбоку

Внутренний диаметр d1

Ø 7 мм соответствующий Ø щупа dF 6 мм Ø 9 мм соответствующий Ø щупа dF 8 мм

Общая длина (стандарт)

73, 88, 108, 148 мм

Подробности и длина монтажной части U1 см. на обороте

Материал

нерж. сталь 1.4571

Температура процесса / давление процесса

максимально допустимая температура процесса: 500 °C максимально допустимое давление процесса: 25 бар

Конкретные условия процесса (измеряемая среда, скорость потока, давление, температура) и исполнение защитной гильзы (размеры, материал) могут снизить выше названные максимально допустимые параметры, см. диаграмму нагрузок DIN 43 772.

По запросу мы произведем расчет защитной гильзы для Вашего конкретного применения (см. Специальные исполнения и опции).



Специальные исполнения и опции

- другие Ø защитной гильзы по запросу
- другая длина защитной гильзы/монтажной части L/U1
 по запросу
- другие материалы по запросу
- производственное свидетельство 2.1
- производственный сертификат 2.2
- сертификат 3.1 для материала
- расчет защитной гильзы для конкретного применения с сертификатом

Текст заказа

Пожалуйста, укажите при заказе:

ТипSK4.BВнутренний диаметр d17 или 9 ммОбщая длина Lнапр., 88Длина монтажной части U1напр., 60Материал1.4571

Пример: SK4.B, d1=9, L=88, U1=60, 1.4571




Размеры, данные по длине, требуемый щуп термометра

Размеры (мм)

SK4.B

Диаметр защитной гильзы и размеры присоединения					
F2	d1	F3	В	Н	
24	7	12¹) / 17	14,5	9	
	9	14 ¹⁾ /17			



Общая длина защитной гильзы, длина монтажной части и длина щупа термометра

стандартная длина защитной гильзы, подходящая длина щупа L

длина защитн	ой гильзы (стандарт)	подходящая длина щупа
общая длина	длина монтажной части	тип В1
L+12)	U1+2	
73	45	58
88	60	73
108	80	93
148	120	133

другая длина защитной гильзы


Расчет

- Длина защитной гильзы для указанной длины щупа Длина защитной гильзы L= L(щуп) + 15 мм
- Длина щупа для указанной длины защитной гильзы Длина щупа L = L(защитная гильза) – 15 мм

Щуп термометра


подходящий щуп термометра

тип В1 гладкий щуп форма 1 DIN EN 13 190



пример сборки

Длину монтажной части U1 защитной гильзы следует выбирать таким образом, чтобы активная длина щупа La была полностью погружена в измеряемую среду. U1 ≥ La + 6 мм



¹⁾ для L ≤ 108 мм

²⁾ L = U1 + 28 M

³⁾ La = активная длина щупа. Активную длину щупа La Вы найдете в соотв. проспектах каталога для термометров.